

| 車両情報  |             |            |      |   |
|-------|-------------|------------|------|---|
| 車名    | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号  |
| 三菱ふそう | 令和5年8月      | 2KG-FK62FZ | アルミ平 | FK62FZ-610874                               |
| 走行    | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                       |
| 775km | 270PS/199KW | M/T 6速     | エア   | 長: 6,700 mm 幅: 2,360 mm<br>高: 700 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |    | 電装関係      |        |    | キャビン   |                |    |
|-------|----|----|-----------|--------|----|--------|----------------|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果     | 状態 | 点検項目   | 結果             | 状態 |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ◎      |    | シート    | ◎              |    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎      |    | ヘッドライト | ◎ LED          |    |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎      |    | ウィンカー  | ◎              |    |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎      |    | ワイパー   | ◎              |    |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎      |    | ミラー    | ◎              |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | ◎      |    |        |                |    |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ     | ◎      |    | 走行関係   |                |    |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ     | ◎      |    | 点検項目   | 結果             | 状態 |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ    | /      |    | リーフサス  | ◎              |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー     | ◎      |    | エアサス   | /              |    |
|       |    |    | ETC       | /      |    | パワステ   | ◎              |    |
| ミッション |    |    | タコグラフ     | ◎ デジタル |    | ハンドル   | ◎              |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 上物仕様      |        |    | 燃料タンク  | ◎ スチール<br>200L |    |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 点検項目      | 結果     | 状態 | デフ     |                |    |
| ギア抜け  | ◎  |    | 床材質       | / 木材   |    | 点検項目   | 結果             | 状態 |
| クラッチ  | ◎  |    |           |        |    | 異音     | ◎              |    |
| 異音    | ◎  |    |           |        |    | オイル漏れ  | ◎              |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |           |        |    | デフロック  | /              |    |
| リターダ  | /  |    |           |        |    |        |                |    |

特記事項 PTO付  
エンジンキー2本  
記録簿 無()

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm  |    |    |    |             |             |             |             |
| 14      | 14 |    |    | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 14      | 14 | 14 | 14 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 14 | —  | スペア         |             | 265/70R19.5 | —           |
| 素材: アルミ |    |    |    | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                                      |      |              |      |
|---|------|--------------|------|
| 上物名                                       | メーカー | 型式「製造番号」     | 年式   |
| アルミ平                                      | パブコ  | 3358<br>「19」 | 令和5年 |
| 【備考】 煽り5方開 リヤ煽り高600mm ロープフック サイド17対/リヤ3ヶ所 |      |              |      |
| 【備考】                                      |      |              |      |
| 【備考】                                      |      |              |      |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |