

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成15年5月	KL-CD53YRH	汚泥吸引車	CD53YR-00026
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,799km	320PS/235KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 180L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。センターコンソールBOX蓋割れ。助手席ドア灰皿欠品。E/Gキー2本。  
 記録簿 有 (H16/5~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—	—	—	—	—		
12	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
12	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		8	—	スペア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
汚泥吸引車	東急	FVL10-T10P「MH59-028」	平成15年4月
【備考】ホース欠品。タンク上部カバー腐食。リヤフェンダー左右曲り。※取説あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ