

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年10月	2RG-FBA20	平ボディ	FBA20-584309
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
68,318km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,100 mm 幅: 1,610 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前: 左割れ			
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎				
異音	◎								オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎								デフロック	/	
リターダ	/										

特記事項 キャブ内キズ汚れ。キャブルーフヘコミ。キャブ左ステップ付近修復跡有り。ウィンカーレバー左右戻らず。E/Gキー1本(スベア無し)。記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	3	2	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ