

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年4月	KQG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7006835
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
424,019km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,190 mm 高: 524 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量弱い	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンプ 付近オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ 助手席側
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動	エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 290L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキ-2本、リモコンキ-1本 キャブステップ左右ハケ塗り跡
 記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
1	3		
—	—		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
	スペア	—	—
素材: スチール 備考: スペアキャリア有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「14U038878-Y」	平成26年3月
【備考】 電動コボレーン、作業灯2個、自重計、スコップ掛け、荷台サビによる穴有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ