

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FBA60	ダンプ	FBA60-531705
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
145,029km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,060 mm 幅: 1,590 mm 高: 360 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ、インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	スイッチ取り付け部破損、動作OK(オーディオ欄に写真添付)	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー擦れ、メッキカバー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	異音			◎		
異音	◎		オイル漏れ			○	ビニオンシールにじみ	
オイル漏れ	◎		デフロック			/		
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、フロントメッキバンパー、メッキグリル、フロントメッキコーナーパネル、キャブ内汚れ

記録簿 有 (H27/2、H28/2、H30/7、R5/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
4	4	4	4
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	-	-	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-
スペア	205/75R16	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「14B074010Y」	平成26年7月
【備考】 手動コボレーン、コボレーンストッパー、左側ス Coppホルダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----