

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ―	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバ－付き、左 右カバ－擦れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L



上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、室内汚れ

記録簿 有 (R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	12		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
12	12	13	13	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		13	—		225/90R17.5		—



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------