

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成30年3月	2RG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-500246-A		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
206,395km	428PS/315KW	A/T シフトバイロット 1 2速		エア-	長: 高:	mm 幅: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	流体式

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎ ナビ付き
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	◎ アナログ 車内に取り外し済み純 正デジタコ有り
上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ 鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	タバコ穴、 擦れ	
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター及びワイパー付、左右カバー擦れ	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	アルミ400L	





点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 スマートキー2ヶ(1ヶドアロック不動、エンジン始動OK)、ドアキー2本、看板跡有り、エンジンルーム左側遮熱防音材欠損
記録簿 有 (H31/3~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：アルミ				備考：スベアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	JOST	JSK 40 「11581235 E4」	平成30年
【備考】 第五輪荷重:11500kg 右側工具箱(曲り有り)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ