

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 4年9月	2PG-CYL77C	冷凍バン	CYL77C-7006913	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
285,277km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,410 mm 高:2,330 mm	幅:2,270 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本(キーレス付)
左ヘッドライトベゼルうき
記録簿 有(R7/3)

タイヤ残量





単位: mm

	12	11	
	—	—	
11	11	10	11
10	11	8	9
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
.....			
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	EMF7 「E7E1825」	平成28年7月
【備考】※上物年式違い。ラッシングレール3段、ジョロダーレール4列、庫内灯5ヶ、左サイド観音ドア、水抜き穴4箇所、結露防止シート、パレティナガイド、フェリーフック2対、断熱厚さリヤ80mm・サイド50mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNA 「397100549BL」	平成28年
【備考】-35℃設定、1h（19.3℃→-4.6℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】