

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年10月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-583861	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
810,654km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,240 mm 高：2,440 mm	幅：2,380 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え弱い	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 シリンダヘッド 滲み	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左右アームガタ
水漏れ	○	ラジエーター にじみ跡	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	触媒前パイプ下側穴あ き	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	○	パワステポンプ廻り、 にじみ
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 エンジンキー3本、左右フォグランプ不灯、サイドマーカー不灯箇所、左タイヤ灯欠損、左右ステップリフレクター欠損、ボンネットパ
ルエンブレム外し穴
記録簿 有（H28/10～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			235/70R17.5	235/70R17.5		
—	—			—	—		
5	1	6	4	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	1	—		スペア	235/70R17.5	—	
素材：アルミ				備考：スペア以外スタッドレス、スペアタイヤスチールホイール			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「4X9C1439」	平成26年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、引き出しフック7対、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張り破れ有り、アルミサイドバンパー、ステンレスリアフェンダー、左側ステンレス工具箱、左サイドバンパーブラケット切れ、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

Front view of the vehicle showing damage labels: 外装キズ (Exterior Damage) on the front fenders, 庫内穴あき (Interior Hole) on the front door, and 割れ (Crack) on the front bumper.

Left side view of the vehicle showing damage labels: 庫内穴あき (Interior Hole) on the front door, 庫内キズ (Interior Damage) on the side door, 外装キズ (Exterior Damage) on the side door, and 割れ (Crack) on the rear wheel area.

Rear view of the vehicle showing damage labels: 庫内穴あき (Interior Hole) on the rear door, 外装キズ (Exterior Damage) on the rear door, and 割れ (Crack) on the rear bumper.

Right side view of the vehicle showing damage labels: 庫内穴あき (Interior Hole) on the front door, 庫内キズ (Interior Damage) on the side door, 外装キズ (Exterior Damage) on the side door, and 割れ (Crack) on the rear wheel area.

【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ