

| 車両情報 | | | | |
|------|---------|------------|-------|-----------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 極東 | 平成26年3月 | KA2469-A-1 | 粉粒運搬車 | 国 [01] 043559 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| | | | エア | 長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|---------------|--------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | | エアコン | / | | シート | / | |
| オイル混入 | / | | スターター | / | | ヘッドライト | / | |
| オイル漏れ | / | | オルタネーター | / | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | / | | P/W (運転席) | / | | ワイパー | / | |
| 水漏れ | / | | P/W (助手席) | / | | ミラー | / | |
| 燃料漏れ | / | | 坂道発進装置 | / | | | | |
| 排気 | / | | 異常ランプ | / | | 走行関係 | | |
| マフラー | / | | オーディオ | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | / | | バックカメラ | ○ | カメラのみ (動作未確認) | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | / | | 電格ミラー | / | | エアサス | / | |
| ミッション | | | ETC | / | | パワステ | / | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | ハンドル | / | |
| ギア鳴き | / | | 上物仕様 | | | 燃料タンク | / | |
| ギア抜け | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | | 異音 | / | |
| 異音 | / | | | | | オイル漏れ | / | |
| オイル漏れ | / | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 左2軸目ハブキャップ無し
スベアキャリア2箇所片側キャリアのみ
記録簿 無 ()

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|---|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スベア | 7 | — | — | — | — | — | — |
| スベア | | | — | 11R22.5 16PR | | — | |
| 素材: スチール | | | | 備考: 2軸目 4本スタッドレス | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|--------|---------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 粉粒体運搬車/セミトレーラー | 極東開発工業 | KA2469A-1 「13J130031N」 | 平成26年 |
| 【備考】 品名バラセメント、最大積載量21800kg、最大積載容量21.8立米、2室、電動アウトリガー (動作未確認) | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 中 | |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |