
3付:R07.05/01	0 07 6	100 中间 7	T I	ツン	シート	<u>'</u> E'	理金与	· /\!	サブル	<u> </u>
			車両	情	報					
車名 初年度登録		型 式			形状		車台番号			
UDトラックス	平成28年4月	QKG-GK6X	(AB		トラクタ	JNCMN21A4GU0054		5415		
走行馬力		シフト	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
726,403km	726,403km 450PS/331KW		A/T エスコット 12		エアー		長:高:		幅: 門高:	mm mm
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
エンジ	ン	•	電装隊	引係				キャヒ		
点検項目 結果	状態	点検項目	結果		状態	,	点検項目	結果		状態
異音 ◎ a オイル混入 ◎ a		エアコン スターター	(O)					0	汚れ	、擦れ、
	シリンダヘッド 前側にじみ	オルタネーター	0				バライト ィンカー	© ©	HID	
水混入 ◎	557410007	P/W (運転席)	0				1 ノ/3 1パー	©		•••••
水漏れ ◎		P/W(助手席) 坂道発進装置	(O)	:	•••••		. / · ラー	0		
燃料漏れ ◎			0	:	•••••	•••			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
排気	•••••	異常ランプ オーディオ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····	•••••			走行関	係	
マフラー ◎	•••••	バックカメラ		カラ	_	,	点検項目	結果		状態
ターボ ◎		電格ミラー	0	13 2	•••••	IJ-	-フサス	0		
冷却水吹返 ◎	•••••	ETC		•	•••••	エフ	?サス	0	リヤエフ	アサス、ひび
••••••••	ション	タコグラフ	<i>(</i>	アナ	 ログ	۱۲۲	フステ	0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
, 点検項目 結果				• • • • •		八:	ンドル	0	擦れ	••••••
	17(76)	F+6-75-0	上物仁	•	J-12-41-1	校式	はタンク	0	アルミ	••••••
ギア鳴き ◎		点検項目	結果		状態 	KKKA	49 <i>0</i> 0		400L	
ギア抜け ◎	•	' 床材質	/	アル 縞板				デフ		
クラッチ / 異音 ©	•		i	和可以		,	点検項目	結果		状態
^{共日} ♥ ♥ オイル漏れ * ◎	<u> </u>	•				異語	÷	0		
Jターダ /	.	•				オ-	 イル漏れ	0		••••••
	.	•				デ.	フロック	0		••••••
						•••		•••••	•••••	••••••
特記事項キャブ内	キズ、汚れ。インパネポ	ケット、助手席ドア	灰皿欠点	品。ハ	「ッテリースイッチ位	tき。				
	キー2本。 尿素タンクキ・ 3/7~R7/1)	一と本。 ホナーキーご	5年。							
ア タイヤ		,			タイヤサ	-ノ-	Ť			
7 917	<u>単位:mm</u>	<u>*</u>			9179	1/				
11	11			_29	95/80R22.5	29	5/80R22.5	<u>-</u>		
_					<u> </u>			_		
4	5 3	275/80R2	22.5	2	75/80R22.5	275	5/80R22.5	<u> 2</u>	275/80	R22.5
スペア	7 –		ス/	ペア		29	5/80R22.5			

	1. # <i>h</i> m	/						
上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
カプラー	ヨコシャ	HP-1300A 「1083831625」	平成27年					
【備考】キャパシティー13000kg。 第五輪荷重11500kg。 作業灯1ケ								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)				



 【外装
 分数

 キズ
 つき

 曲かり
 サビ

 補修跡
 割れ

 庫内
 京れ

 汚れ