

特記事項	2024.07.02 127.429km時 クラッチ ディスク・カバー・ベアリング 交換済み（記録簿有り） キャブ内 傷・汚れ 有り 右リヤフェンダー割れ エンジンキー 2本（内、キーレス付1本）
記録簿	有（R2/9～R6/9）

素材：スチール 備考：

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ