

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-503271	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
948,427km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速		エア-	長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	エキゾーストパイプ遮熱板破損
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー 付き、左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	f側デフロック廻り、 FデフRピニオンシール にじみ
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー4ヶ、ドアキー3本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、ボデーキー1本、サイドマーカー及び車高等青色、サイドマーカー及び車高灯不灯箇所有り、ガラス補修跡有り、エア漏れ有(漏れ箇所不明)

記録簿 有 (H30/12~R6/10)

タイヤ残量

単位：mm

10	9		
10	10		
4	4	5	2
3	3	2	2
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア	—	—	





素材：アルミ

備考：スペア欠、3.4軸目スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「889A6329」	平成30年8月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック12対、スタンションパ2ヶ、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張破損あり、右上段ラッシングレール一部欠損、ステンレス工具箱左右各1貫通工具箱1			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------