

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年9月	KQKG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-11539
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
405,373km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,490 mm 幅: 2,250 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。フロントパネル内メクラゴム欠品。右ドアパネル凹み。ルーフ凹み・傷。エンジンキー2本。
記録簿 有 (H27/9~R2/12、R4/3~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
11	11	13	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—		スペア	265/70R19.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トランテックス	LL1G43 「HH1008012」	平成26年
【備考】 引出しフック5対。後方スタンション穴3ヶ。煽りローブ穴5対。床板穴あき有。			
クレーン/クレーン	タダノ	TZ-ZE364HR 「KB4867」	平成26年8月
【備考】 ブーム4段。フックイン。2.93 t。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボディ内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	