

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成29年3月	TRG-LHR85A	平ボディ	LHR85-7007054
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,715km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,020 mm 高: 375 mm 幅: 1,620 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	後：右割れ 左コンピネーションラ ンプハウジング割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吸込	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 63L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）





記録簿 有 (H29/8~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
7	7			—	—		
—	—			—	—		
0	0	0	0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		0	4			—	—

素材 : スチール 備考 : F : 185/75R15 R : 145/80R13

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		
【備考】 煽り3方開、ロープフックサイド6対/リヤ2ヶ所、鳥居部矢倉組、スタンション1対、枕木1本、ボディ床板割れ、右後部クッションラバー欠品			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------