

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年12月	KQKG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-10512	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
361,886km	410PS/302KW	A/T	エスコット H/L 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付、左側サイドアンダーミラーステ－カパー欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本、左テールランプリンスヒビ・割れ、コンソール割れ（穴）

記録簿 有（R4/5、R55）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
0	－			－	－		
1	1	2	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア		－	－	スペア		－	－
素材：スチール				備考：フロント・リヤ再生タイヤ、スペアタイヤ欠。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP1300C 「2125431687」	平成23年
【備考】 第5輪荷重11,500kg キャパシティ13,000kg、デッキ左側ステンレス工具箱1ク、作業灯1ク			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ