

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年6月	TPG-XZU702M	塵芥車	XZU702-0001141	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
213,337km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ シートカバー破れ、助 手席破れ			
オイル混入	◎		スターター	◎			ヘッドライト	◎	H I D		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎			ウィンカー	◎			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎			ワイパー	◎			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎			ミラー	○	ヒーター付き、左カバ ー擦れ		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎					リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー				エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎					パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール 70L、タンクキャップ キーシリンダ破損(開状 態)			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板		デフ				
ギア抜け	◎				<th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th>				点検項目	結果	状態
クラッチ	／				異音				◎		
異音	◎				オイル漏れ				◎		
オイル漏れ	◎				デフロック	／					
リターダ	／										

特記事項	エンジンキー3本、F左右ドアステップリフレクター欠損
記録簿	有（R2/5、R4/6～R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
4	5	1	1	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR063-1634S2 「H904459966」	平成30年4月
【備考】容積6.1立米、荷箱型式R061-16302、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、荷箱天井鉄板張り補修、荷箱前下側補修跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	