

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115223
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43.669km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400 mm 幅：2,180 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。エンジンキー3本。

記録簿 有 (R6/10、R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	10		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	10	9	10	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	245/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「612141J」	令和 1年
【備考】アオリロープ3対。床補修跡有り。前立て曲がり。リヤアオリへこみ、曲がり。リヤ台枠へこみ、曲がり。左サイドバンパー後ろ取付け横ネタ割れ、ガタ有り。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G109667」	令和 1年9月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付き。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】