Bfd:R07.08/06 ♥ ⊔」 □ R□ □ P 車両チェックシート 管理番号:入庫予定									
				車両情	報				
車名 初年度登録		型式		形状	車台番号				
いすゞ 平成2		平成23年6月	BKG-NHR85A		幌付平ボディ	NHR85-7008994			
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
43,347km 11		110PS/81KW	M/T 5速		バキューム		長:3,120 mm 幅:1,600 mm 高:2,950 mm 門高:2,870 mm		nm nm
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
r	エンジン	ン	•	電装関係		•	キャビ	ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	©		シート	O ‡	察れ 、 汚れ	
オイル混入	0		スターター	©		ヘッドライト	⊚ <i>/</i>	'\ロゲン	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0		
水混入	0	•••••	P/W(運転席)	©		ワイパー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	©	•••••	ミラー		左キャップ欠品	
燃料漏れ	©	•••••	坂道発進装置	/					
排気	0	•••••	異常ランプ	©	•••••	F	走行関係	係	
マフラー	©	•••••	オーディオ	© .	•••••	点検項目	結果	状態	
シーボ	0	•••••	バックカメラ	! • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	リーフサス	©	, , , ,	
	4 2-	•••••		••••	•••••				
冷却水吹返	© :	•••••	電格ミラー		•••••	エアサス			
•	ミッシ	ョン	ETC			パワステ	⊚ :		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	<u>.i./i</u>		ハンドル	O #		
ギア鳴き	0		F	上物仕様		燃料タンク	0	スチール	
ギア抜け	©		' 点検項目	結果	状態		ii'	63L	
クラッチ	0	•••••	床材質	/ 木材	†	•	デフ		
フラファ 異音	© .		N/00 長	/ 2/1/2		点検項目	結果	状態	
	4		•			異音	0		
オイル漏れ	. ©		•			オイル漏れ	©	•••••	
リターダ	<u>:/.:</u>		i			デフロック		•••••	
						7 2 0 9 2			
特記事項 キ	ャブ内キ	ズ・汚れ							
ア	ィドリン	'グストップ付。キャブ							
	ンジンキ	1本(キーレス付)。							
記録簿	(H25/	6~R6/6)							
タイヤ残量 タイヤ						ナイズ			_
		<u>単位:mm</u>							
5		5		_	205/80R15	205/80R15)		
Г	-] [-	\neg		_					
4 4	 _ [.	4 4							_
	_				_			_	
Z ^N 7 6 5				スペア		205/80R15			:
	Ľ					200/001110	<u> </u>		

素材: スチール 備考: リヤ4本とスペア1本サイズ: 165 R13 8PR

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
幌付き平ボディ								
【備考】作業灯1ケ。								
【備考】								
		_	1					
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	点傷有					

サビ


うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ



庫内 キズ

庫内 へこみ

庫内 穴あき