
日付:R07.08	3/06		マロロア 単向う	トエツ	クシート		埋番号		下上	
				車両り	青報					
車名  初年度登録		型式		形状		車台番号				
日野		平成29年11月	TKG-FD9JLAA		ドライバン		FD9JLA-20445			
走行		馬力	シフト		ブレー	ブレーキ		ボディ内寸		
139,089	9km	210PS/154KW	M/T 6速		エア	_	長:6,300 mm幅:2,350 高:2,190 mm門高:2,1			
◎:良好	〇:通	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	要修理 /	:装備無	し ※あくま	でも当社料	・ 判断基準による	るもので	す	•
<b>F</b>	エンジ	ン	•	電装関係	系	•		キャビ	ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		点検項目	結果	١	<b>状態</b>
異音 オイル混入 オイル漏れ	© © ©		エアコン スターター オルタネーター	© © ©		へ ウ	ィンカー	0 0 0		5n
水混入 水漏れ 燃料漏れ	© © ©		P/W (運転席) P/W (助手席) 坂道発進装置	0		••••	イパー ラー	Δ	割れ アンダー れ	ミラー取付割
排気 マフラー ターボ 冷却水吹返	© © ©		異常ランプ オーディオ バックカメラ 電格ミラー	(O) 7		_		走行関 結果		<b></b>
<sup>⊼品小伙返</sup> ▼ 点検項目	⊌ ミッシ 結果	ョン 状態	电音ミノー ETC タコグラフ	© /		I	ーフサス アサス フステ	© / ©		
ギア鳴き ギア抜け	© ©		✓ 点検項目	上物仕村 結果	<sup>羕</sup> 状態		ンドル 料タンク	0	擦れ スチール 1001	
クラッチ 異音 オイル漏れ リターダ	© © © /		床材質	/ 3	∇材	 •		じ デフ 結果 ⊚	1002	伏態
						オ	イル漏れ	© /		
	ンジンキ	:ズ汚れ。 :ー3本、ボディキー2本 2~R7/2)								
<b>▼</b> 5	タイヤ原		<b>▼</b> タイヤサ				イズ			
10		<u>単位:mm</u>			225/80R17.5	22	5/80R17.5 —	- -		
9 11		10	225/80R1	7.5	225/80R17.5	22	5/80R17.5	2	25/80F	R17.5_
<u> </u>					_					


備考:

素材: スチール

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
ドライバン	DLK 「T4D2503」		平成29年					
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ(1ケ不灯)。左スライド式サイド扉。前立て補修跡有。								
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「17T088641N」	平成29年					
【備考】PG寸法:全長1570mm・全幅2290mm・有効長1235mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg、庫内リモコン付。 カートストッパーレバー固着(使用不可)。								
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	飛石有(リペア 可)					





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき うき サビ 補修跡 曲がり 割れ