

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-105369
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
23,838km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,400 mm 幅: 2,110 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良 デフロスタ風出す
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー 1 本

記録簿 有 (R2/1~R6/9)

タイヤ残量

単位: mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—





.....

スベア	1	—
-----	---	---

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>245/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「18220681」	平成30年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド1 2対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105046」	平成30年5月
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊上げ荷重2.93t 差し違いアウトリガ ブーム・アウトリガ末格納警報装置付 ラジコン 数板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------