

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133626
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
29,759km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400 mm 幅：2,120 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リタダー	／							

特記事項 右ドアパネル補修塗装跡 バッテリー不良
キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー（キーレスリモコン付）1本
記録簿 有（R1/8～R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2151「57J」	平成30年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド14対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対			
クレーン/クレーン	ユニック	URG34「G106249」	平成30年10月
【備考】 4段ブーム フックイン ラジコン 最大吊上げ荷重2.93 t ブーム・アウトリガ末格納警報装置付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】