

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133618	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
41,844km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,400 mm 高: 400 mm	幅: 2,120 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎ ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左ミラーキャップ欠損

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、キャブーフ凹みキズ有り、センターコンソールBOX蓋ロックノブ破損

記録簿 有 (R1/5~R3/2、R6/2~R7/2)

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>245/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 52J」	平成30年
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、ロープ穴3対、床面腐食及び破損有り、荷台内側キズ汚れ有り右側工具箱			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G106268」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、標準幅アウトリガー、ラジコン、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------