

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年12月	QPG-FS1AKDA	ダンプ	FS1AKD-10409	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
225,114km	360PS/265KW	M/T 7速	エアー	長: 5,300 mm 高: 490	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	右サイドアンダー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。エアー漏れ。マフラーカバー凹み。フロントバンパー曲がり（右コーナーカバー割れ）。
フロントガラスワイパー傷有り。
エンジンキー1本（スペア無し）。

記録簿 有 (H27/5~R7/3)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm

	8	8	
	—	—	
10	10	9	8
10	10	11	11
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR





スベア	11R22.5 16PR	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD10-761 「14U078903N」	平成26年

【備考】電動コボレーン（シート破れ、骨組み曲がり・補修有り）。作業灯2ケ。
リヤバンパー可動式（ブラケット曲がり作動不良）。リヤ台枠凹み。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----