



管理番号：0937063

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

●:良好			○:通常走行問題なし			△:要修理			/:装備無し			※あくまでも当社判断基準によるものです		
▼ エンジン			▼ 電装関係			▼ キャンビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	プロアモーター異音	シート	○	擦れ、汚れ	シート	○	擦れ、汚れ	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID	ヘッドライト	◎	HID	ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎		ウィンカー	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎		ワイパー	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎		ミラー	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎										
排気	◎		異常ランプ	◎										
マフラー	◎		オーディオ	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	/										
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎										
			ETC	◎	標準									
			タコグラフ	◎										
▼ ミッション			▼ 上物仕様			▼ 走行関係								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎		リーフサス	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/		エアサス	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎		パワステ	◎		パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ	ハンドル	○	擦れ	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 290L	燃料タンク	◎	スチール 290L	燃料タンク	◎	スチール 290L
リターダ	/													
						▼ デフ								
						点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎		異音	◎		異音	◎	
						オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。マフラーカバーへこみ。 エンジンキズ2本。
記録簿	有 (H27/3~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		15	—	スペア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ