

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成30年11月	2KG-FC2ABA	塵芥車	FC2AB-107887		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
44,528km	190PS/140KW	M/T 6速		エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー3本。
記録簿 有 (R4/2~R6/11)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
<u>スペア</u>	<u>225/80R17.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT104-5734 「H910461607」	平成30年
【備考】プレス式。排出板式。連続スイッチ付。汚水タンク（ステンレス）。容積10.2立米。積載荷重中心位置より1.940m。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------