

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくすみ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	サイド：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左右アームガタ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、左キ ャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎				E/Gシステム 故障コードP1458『 EGRアクチュエータ故 障（重度）』、P154 5『始動回数異常』検出			
マフラー	◎		異常ランプ	△				
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎							
ミッション			走行関係			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
異音	◎		ETC	/		ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

記録簿 有 (H28/8~R6/9)

Figure 1 displays two 5x5 grids illustrating various defects on a product's appearance. The left grid shows defects such as rust (サビ), exterior dents (外装へこみ), bending (曲がり), and cracks (割れ). The right grid shows defects such as exterior scratches (外装キズ), rust (サビ), bending (曲がり), and repair marks (補修跡).

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------