

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年11月	TKG-GC7JGAA	塵芥車	GC7JGA-10238	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
281,135km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ カバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み、フィルターキャップ 廻り汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右不灯 右ドア不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	解除しない			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー3本、突入防止装置左右カバー欠。左側バスケット付。

記録簿 有（R4/10～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	8	7	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR096-1734J2S2 「H609451649」	平成27年
【備考】 回転式、ダンプ排出、作業灯4ヶ、汚水タンク、容積9.5㍓、積載荷重中心位置1.8m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	