

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年10月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-510533	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
679,768km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長:	mm 幅: mm
				高:	mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン オイル滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ割れ有り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキズ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 350L

デフ





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー 4本 右Rショックアブソーバーしみ センターコンソール割れ エアクリーナーシュノーケルブッシュ切れ
記録簿	有 (R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	9			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
10	9	10	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	5	—			275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「10140340_25」	平成26年
【備考】キャパシティ13000kg、第五輪荷重11500kg、作業灯1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------