

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり伸縮不良
バックカメラ	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へだり ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカーレ ンズ擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、右キ ャップ欠損

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー 汚れ
デフロック	/	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

特記事項 R2/12走行距離83,557km時クラッチOH(記録簿有)、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、キャブルーフ凹み及びキズ有り、Fガラス点傷多数有り、追突防止装置左プロテクター欠損及び右側曲がり





記録簿 有(H27/12~R6/7)

タイヤ残量

単位: mm

9	9		
—	—		
7	6	6	6
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------