

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年8月	BKG-XZU304E	高所作業車	XZU304-1013044
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115,697km	136PS/100KW	M/T 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態			
リターダ	／										
						燃料タンク	◎	スチール 70L			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。
R7 2/29 112336km時 クラッチオーバーホール（記録簿あり）。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有（H23/1Q、H25/8、H27/8、H29/7～R1/7、R3/7～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
8	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
				205/85R16			
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-157-1-31410 「375806」	平成23年7月
【備考】 作業床最大地上高15.7m。バケット積載荷重200kg又は2名。ブーム3段。バケット作業灯1ヶ。 バケット部コンセント100V。電源取入プラグ100V。アワーメーター5388h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】