

特記事項	エンジンキー2本(内、キーレス付1本) ※R6/6走行距離:644,411km時クラッチOH キャブ内ヤニ汚れ、タイヤ灯不灯、リヤバンパーサイドキャップ左右欠損
記録簿	有 (R1/9～R6/6)

素材：スチール 備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ