

日付:R07.11/01 <b>リロ」GROUP 車両チェックシート</b>				管:	理番号	: 11	37002			
車両情報										
車名  初年度登録		型式			形状		車台番号			
マツダ		平成27年9月	TRG-LHR8	TRG-LHR85A		平ボディ	LHR85-7005856		7005856	
走行		馬力	シフト		ブレーキ			ボディ内寸		ディ内寸
167,657km		110PS/81KW	M/T 6速			バキューム		長:3,100 mm幅:1,595 mm 高:380 mm門高: mm		
<ul><li>②:良好</li><li>○: 良好</li><li>○: 遺常走行問題なし</li><li>△: 要修理</li><li>/: 装備無し</li><li>※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>										
<b>F</b>	▼ エンジン ▼ 電装関係 ▼ キャビン								<sup>1</sup> ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	봈	粮項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0			シー	-  -	0	破れ、 擦れ、 汚れ
オイル混入	0			0			ヘッ		- <b>-</b>	ハロゲン
オイル漏れ	0		オルタネーター			•••••	ウィ		0	
	0		P/W(運転席)						0	
	0		P/W(助手席)				₹5	; —	0	•
燃料漏れ	⊚			0			_			
	0			0			<b>,</b>		走行队	
	©			0			片	粮項目	結果	状態
	©		バックカメラ	/			リー	-フサス	0	
冷却水吹返	⊚			/			エア	サス	/	
<b>F</b>	ミッシ	ョン		0			パワ	ステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/			ハン	/ドル	0	
ギア鳴き	0			上物付			燃料	タンク	0	スチール 63L
ギア抜け	0		点検項目	結果		状態		•••••	<b>.:</b> :	
クラッチ	/		床材質	/	鉄板		با	<b>京検項目</b>	デフ	状態
異音	0						異音		0	
オイル漏れ	© .								0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
リターダ	<u> </u>									
デフロック : /:										
特記事項 キャプ内 傷・汚れ 有り ドリンクホルダー割れ										
エンジンキー2本(内、キーレスリモコン付1本※作動未確認)										
記録簿 有 (R1/8~R6/8)										
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ										
<u> </u>										

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	4	4	<u>単位:mm</u>		195/75R15	195/75R15			
1	1	0	0						
_	_	_							
スペア 8 5			_		スペア		195/75R15		
				素材:スチール	備考:後輪タイヤな	らびに後輪用スペアタイヤサ	ナイズ: 165/80R13		

	1 15	11 134						
上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
平ボディ	メーカー完成車	Г076985」	平成27年					
【備考】煽り3方開 ロープフック:サイド8対/リヤ2ヶ所 パイプステーキ(高さ200mm)								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	/]/	点傷有				





 
 【外装
 分装

 分表
 入さみ

 うき
 曲かり

 サビ
 補修器

 割れ
 庫内 キズ

 へこみ
 穴あき

 汚れ