Bd: R07. 10/20 **リリン GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0937079

車両情報

					117	11/4				
車名		初年度登録	型式		形状		車台番号			
日野		平成30年8月	TPG-XZU600X		塵芥車		XZU600-0019893			
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸			
193,825km		136PS/100KW	A/T 6速			バキューム	長: mm 幅: 高: mm 門高			mm mm
■										
y :	エンジン	,	•	電装関]係		•	キャヒ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点検項目	結果	状!	能
異音	0		エアコン	0			シート		シートカバ	一付き、力
オイル混入	0		スターター	0					シートカハ· バー擦れ	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ヘッドライト		ハロゲン	
水混入	0		P/W(運転席)	0			ウィンカー	©		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			ワイパー	©	+++10	l⇔40
	0			/			ミラー	0	左右カバー	祭们
	0		異常ランプ	0			•	走行関	係	
	0		オーディオ			テナ欠損	, 点検項目	結果		
	0		バックカメラ	0	カラ	_	リーフサス	$\overline{}$		<u> </u>
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			リーノリス	© /		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•	ミッシ:	ョン	ETC				パワステ	<i>∕</i> ⊚		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
点検項目	結果	状態	タコグラフ		<u>.</u>		ハンドル	0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ギア鳴き	0		•	上物仁				: :	スチール	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ギア抜け	0		点検項目	結果		状態	燃料タンク	0	70L	
クラッチ	0		床材質	/	鉄板		7	デフ		
異音	0						点検項目	結果	状!	能
オイル漏れ	0						異音	©		_
リターダ	/						オイル漏れ	© ©		
							デフロック	<u> </u>		•••••
								.i		
特記事項エ	ンジンキ	一3本、キャブ塗装								
記録簿 無 ()										
222070 7111	-									
₽ 9	イヤ残	量	•			タイヤサ	イズ			


<u> </u>	タイヤ残量			▼ タイヤサイズ				
	2	1	<u>単位:mm</u>		195/85R16	195/85R16		
2	4	3	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	
						<u> </u>	<u> </u>	
7	スペア			7/	ペア	_	_	


素材: スチール


備考:スペアキャリア欠、後輪スタッドレス

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
塵芥車	新明和工業	GR042-1434S2 「H906460410」	平成30年6月				
【備考】回転式、ダンブ排出、荷箱型式:RO44-14301、容積:4.4立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.100m、汚水タンク、後面『作業中』表示灯、荷箱ルーフキズ有り							
[備考]							
【備考】							

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	無			







【外装】 【ボデー内】

 外装 キズ
 分表 へこみ
 当かり
 サビ
 職権職
 割れ
 順内 キズ
 順内 へごみ
 原内 穴态を
 床 汚れ