U ujgroup I	車両チェッ	クシー	<b>-</b>	管理番号:	10	)37	$\mathcal{O}$	6
-------------	-------	-----	----------	-------	----	-----	---------------	---

日付: RO7. 11/04	<b>U</b> u⊿ GR	ロロア 車両き	チェック	シート	管理番号	: 10370	062	
車両情報								
車名  初年度登録		型式		形状	/状		車台番号	
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FEA50		平ボディ	FE	Ю		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ブレーキ ボディ内式			
116,984km	150PS/110KW	A/T デュオニッ	ク 6速	バキューム	長: 4,350 高: 380	mm 幅:1, mm 門高:	780 mm mm	
<ul><li>◎:良好</li><li>○: 良好</li><li>○: 支備無し</li><li>※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>								
<b>▼</b> エンジン	/	•	電装関係		•	キャビン		
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音   ◎		エアコン	0		シート	〇 擦れ、	汚れ	
オイル混入 ◎		スターター	©		ヘッドライト	◎ ハロゲ:	ン	
オイル漏れ ◎		オルタネーター	©		ウィンカー	0		
水混入   ◎		P/W(運転席)	©		ワイパー	0		
水漏れ ◎		P/W(助手席)	©			△ アンダ	ーミラー欠品	
燃料漏れ ◎		坂道発進装置	©			·····		
排気 ◎		異常ランプ	0		•	走行関係		
マフラー ◎	•••••	オーディオ	◎ ナビ	付き	点検項目	結果	状態	
ターボ ◎	•••••	バックカメラ	/	•••••	リーフサス	0		
冷却水吹返  ◎	•••••	電格ミラー	©		エアサス	/	•••••	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ETC	© 2.0	•••••	パワステ	 ⊚	•••••	
ミッショ			/	•••••	ハンドル	<ul><li>○ 擦れ</li></ul>	•••••	
点検項目 結果	状態				7170	○ スチー/		
ギア鳴き ◎		<b>F</b>	上物仕様		燃料タンク	© 100L		
ギア抜け ◎			結果	状態	-	i	•••••	
クラッチ /		床材質	/ 木材		F-10-7-	デフ	.1 15 445	
異音   ◎			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		点検項目	結果	状態	
オイル漏れ ◎					異音	0		
リターダ /	•••••				オイル漏れ	0		
	•••••				デフロック	/		
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
特記事項キャブ内キス	ズ、汚れ。 キャブルーフ	7凹み。						
エンジンキ・	-2本、キーレスリモコ	ン1個。						
記録簿 有(R1/8~	-R7/3)							
✓ タイヤ残	量	<u> </u>		タイヤサ	ナイズ			
	<u>単位:mm</u>							
6 6	5			205/75R16	205/75R16	_		
	-					<u></u>		
		205/75R <sup>-</sup>	16 ′	205/75R16	205/75R16	205/3	75R16	
6 6 6	6	200/10R	10 2	200/10010	200/10H10	200/1	JITTO	
			<del></del> <del></del> -	<u> </u>		<u> </u>	<del>-</del>	

スペア

素材: スチール

備考:


205/75R16


9

スペア

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
平ボディ	パブコ	「5AE1 1773R 0211」	平成29年				
【備考】アオリロープ穴4対。 左右セイコーラック欠損。 床腐食、割れ。							
		1					
【備考】							
【備考】							

外装状態					
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石		
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)		





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ