| | 車両情報 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----|------|-----------|-----|---------|------|---|--|--|
| | 車名 | 初年度登録 | | 型式 | | | 形状 | | 車台番号 | | |
| | 日野 | 日野 平成23年7月 | | LKG | 3-FW1EXBG | i | アルミウィング | | FW1EXB-11535 | | |
| | 走行 | 馬力 | | | シフト | | ブレーキ | | ボディ内寸 | | |
| | 377,622km | 380PS/279KW | セ | ≅A/T | プロシフト | 12速 | エアー | | 長:9,670 mm幅:2,380 mm 高:2,650 mm門高:2,570 mm | | |
| (| ○ : 良好 ○ : 通常 | 党走行問題なし、 | : 要 | 修理 | /:装 | 備無し | ※あくまでも当 | 42十半 | 断基準によるものです | | |

| ◎:良好 ○:通常走行問題なし | | △:要修理 /:装備無し ※あく | | | | までも当社判断基準によるものです | | | |
|-----------------|-----|------------------|---|-----------|-----|------------------|----------|-----|----------|
| • | エンジ | ン | | F | 電装関 |]係 | F | キャヒ | ごン |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | _ |
| 異音 | 0 | | | エアコン | 0 | 冷え弱い | | | 破 |
| オイル混入 | 0 | | | スターター | 0 | | シート | . 0 | 汚 |
| オイル漏れ | 0 | | | オルタネーター | 0 | | | | 損 |
| 水混入 | 0 | | | P/W(運転席) | 0 | | ヘッドライト | 0 | Н |
| 水漏れ | 0 | | | P/W(助手席) | 0 | | ウィンカー | 0 | <u>.</u> |
| 燃料漏れ | 0 | | | 坂道発進装置 | 0 | | ワイパー | 0 | · · · |
| 排気 | 0 | | | 異常ランプ | 0 | | ••••• | : | 左 |
| マフラー | 0 | | | オーディオ | 0 | | ミラー | 0 | ۲ |
| ターボ | 0 | | | バックカメラ | 0 | カラー | | .ii | ツ |
| 冷却水吹返 | 0 | | | 電格ミラー | 0 | | • | 走行関 | 月亿 |
| 7 | ミッシ | | | ETC | | 標準 作動しない | 点検項目 | 結果 | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | _ | タコグラフ | 0 | アナログ | リーフサス | 0 | |
| ギア鳴き | 0 | | | 7 | 上物仁 | - - | エアサス | 0 | IJ |
| ギア抜け | 0 | | | , 点検項目 | 結果 | • | パワステ | 0 | |
| クラッチ | 0 | | | | _ | | ハンドル | 0 | 擦 |
| 異音 | 0 | | | 床材質 | / | 木材 | 燃料タンク | 0 | ス |
| オイル漏れ | 0 | | | | | | がかせタンン | . " | 30 |
| リターダ | 0 | 永久磁石式 | | | | | • | デフ | |
| | | | | | | | | | |

| | F | キャヒ | ごン |
|-------|----------|-----|-------------------------------------|
| | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| - | シート | 0 | 破れ 、 へたり 、 汚れ リクライニングノブ欠 損 |
| | ヘッドライト | 0 | HID |
| | ウィンカー | 0 | |
| | ワイパー | 0 | |
| | ミラー | 0 | 左ミラーキズ、右サイ ドアンダーミラーキャ ップ欠損 |
| •• | r | 走行队 | 引係 |

| | 走行関 結果 | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| リーフサス | 0 | | | | | |
| エアサス | 0 | リヤエアサス 、 ひび | | | | |
| パワステ | 0 | | | | | |
| ハンドル | 0 | 擦れ | | | | |
| 燃料タンク | | スチール 300L 200L | | | | |
| 7 | デフ | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | |
| 異音 | 0 | | | | | |
| オイル漏れ | 0 | | | | | |
| デフロック | 0 | | | | | |


特記事項 エンジンキー1本、左前車高灯破損、左ドアバイザー欠損(室内に部品有り)、左ドア灰皿破損(接着剤補修)、左右ウイングロックセンター がり、3軸目左ショックにじみ ※H29/7走行距離:221,091km時クラッチOH(記録簿有)


記録簿 有(H24/2~R6/7)


| ▼ タイヤ残量 | | | | ▼ タイヤサイズ | | | | | | | |
|---------|-----|----|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | 単位:mm | | | | _ | | | | |
| | 6 | 4 | | | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | | | | | |
| | 3 | 7 | | | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | | | | | |
| 7 | 8 | 5 | 4 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | | | | |
| 10 | 10 | 11 | 10 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | | | | |
| 7 | スペア | 1 | | | スペア | 265/70R19.5 | | | | | |
| | | | | 表材:フチール | 備考: | | | | | | |


| 上物仕様 | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | | | | |
| アルミウイング | トランテックス | HFWXG-LBABDE 「2KW6203-10」 | 平成23年7月 | | | | | | | |
| 【備考】ラッシングレール2段、鳥 | 居型引き出しフック9対、庫内灯4ケ | 、床キズ・汚れ有り、ウイングロック | ク左右2個目不良、右側樹脂工具箱 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 【備考】 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 【備考】 | | 1 | ı | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 外装状態 | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----|--|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | | |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | | | | | |









【外装】 【ボデー内】

| 外装 キズ | 外装 へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内 キズ | 庫内へこみ | 庫内 穴あき | 床 汚れ |
|-----------------|------------------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------|----------------|
|-----------------|------------------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------|----------------|