管理番号:0937086 **U**⊔JGROUP 車両チェックシート 日付: RO7. 11/03


单向情報									
車名	初年度登録	<b>左</b> 型	型式形状車台番号				番号		
日野 平成23年8月		BKG-FC7JKY	BKG-FC7JKYA		FC	FC7JKY-15436			
走行	シフト		ブレーキ		ボラ	ディ内寸			
257,681km 210PS/154KW		M/T 6速		エアー	長:6,220 高:400	長:6,220 mm幅:2,130 mm			
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>									
▼ エンジン	,	<b>/</b>	電装関係		•	キャヒ	<b>ニ</b> ン		
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音 ◎		エアコン	0		シート	0	汚れ		
オイル混入 ◎		スターター	©		ヘッドライト	0	ハロゲン		
オイル漏れ 🔘		オルタネーター	0		ウィンカー	0			
水混入   ◎		P/W(運転席)	©		ワイパー	0			
水漏れ ◎		P/W(助手席)	0		ミラー	0	メッキカバー付き、左		
燃料漏れ ◎		坂道発進装置	/			i	カバー擦れ		
排気 ○ 無	煙	異常ランプ	©		•	走行関	日区		
マフラー ◎			©		, 点検項目	結果			
ターボ ◎			◎ カラ	_	リーフサス	(i)			
冷却水吹返  ◎		電格ミラー	©		エアサス	<u> </u>			
ミッショ	ョン		◎ 標準		パワステ				
点検項目 結果	状態	タコグラフ	./. <b>.</b> [		ハンドル	0	<b>率</b> れ		
ギア鳴き ◎			上物仕様				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
ギア抜け ◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	0	スチール 100L		
クラッチ ◎		床材質	/ 木材		<b>7</b>	デフ			
異音   ◎					点検項目	結果	状態		
オイル漏れ ◎					異音	0			
リターダ : /: オイル漏れ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :									
					デフロック	/			
						•••••			
特記事項 エンジンキー1本、キャブルーフ凹凸有り、Fガラス点傷多数及びリペア跡有り									
記録簿 有(R6/4、	R7/4)								


	特記事項	ฐエンジンキー1本、キャブルーフ凹凸有り、Fガラス点傷多数及びリペア跡有り
ı	記録簿	有 (R6/4、R7/4)


▼ タイヤ残量				タイヤサイズ					
	11	11	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —			
4	4	3	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
	スペア	9			ペア	225/80R17.5			
				素材: スチール	備考:				


上物仕様									
上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式									
平ボディ	TOYOBODY	「11821894」	平成23年						
【備考】ローブフック左右14対後ろ3ケ、引き出しフック6対、ローブ穴4対、セイコーラック、前立て及びアオリ上部アルミ縞板補強、アオリ補修有り、床板破れ有り、右側工具箱									
【備考】									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					









【外装】 【ボデー内】

外装 キズ うき 曲がり サビ 制修路 割れ 車内 キズ 車内 へこみ 市内 穴あき 汚れ	<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	<b>床</b> 汚れ
---	-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------