

| 車 両 情 報   |             |             |      |                          |                       |
|-----------|-------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                     |                       |
| いすゞ       | 平成29年4月     | QKG-CYZ77BM | ダンプ  | CYZ77BM-7000496          |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
| 468,399km | 380PS/279KW | M/T 7速      | エア-  | 長: 5,850 mm<br>高: 480 mm | 幅: 2,200 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吸込 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | /  |      |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 標準   |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |
| 上物仕様      |    |      |
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| 床材質       | /  | 鉄板   |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | HID   |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。エア漏れ有。右ドアヒンジ曲り（ピラーと干渉有）。フロントバンパー凹み・傷。  
エンジンキー1本（スペアー無）。  
記録簿 有（H30/4、R2/4～R6/6 R7/10）

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 6 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 3   | 5 | 4 | 3 |
| 4   | 2 | 2 | 2 |
| スベア |   | 6 | — |

| タイヤサイズ                    |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |              |
|                           | —            | —            |              |
| 11R22.5 16PR              | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 11R22.5 16PR              | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
|                           |              | 11R22.5 14PR | —            |
| 素材：スチール      備考：スペアブライス違い |              |              |              |

| 上物仕様                                                                    |       |                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 上物名                                                                     | メーカー  | 型式「製造番号」                    | 年式    |
| ダンブ/Lゲートダンブ                                                             | 新明和工業 | DRF12-02S0<br>「F8034603387」 | 平成29年 |
| 【備考】電動コボレーン。作業灯2ケ。ダンブフレーム錆中。サイドバンパー曲り。マーカー腐食不灯・レンズ欠品有。<br>リヤフェンダー傷・凹み有。 |       |                             |       |
|                                                                         |       |                             |       |
| 【備考】                                                                    |       |                             |       |
|                                                                         |       |                             |       |
| 【備考】                                                                    |       |                             |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |