

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FD2ABA	平ボディ	FD2AB-105368
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
352,391km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,100 mm 幅: 2,210 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	△	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキャップ欠品 左ミラステーキャップ欠品
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ・ボディ共に補修塗装跡 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本

記録簿 有 (R1/10~R5/6、R7/3)

タイヤ残量

単位: mm

	5	6		
	—	—		
6	5	4	4	
—	—	—	—	
スベア		7	—	





タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		<u>225/90R17.5</u>	—

素材：スチール

備考：スタッドレス（スペアのみノーマル）

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド14対／リヤ3ヶ所 ロープ穴5対 床フック6対 ボディ再塗装跡（塗装の下に腐食あり） 床板一部割れ 床板前方に櫓撤去跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------