

| 車 両 情 報   |             |           |        |                                                       |
|-----------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状     | 車台番号                                                  |
| 三菱ふそう     | 平成26年6月     | TKG-FEB90 | クレーン付平 | FEB90-530709                                          |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ   | ボディ内寸                                                 |
| 304,169km | 150PS/110KW | M/T 5速    | ハキ्यूム | 長: 4,340 mm<br>幅: 2,080 mm<br>高: 380 mm<br>門高:     mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |             | 電装関係     |    |         | キャビン   |    |                   |
|-------|----|-------------|----------|----|---------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |             | エアコン     | ◎  |         | シート    | △  | 破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |             | スターター    | ◎  |         |        |    | シート取付部フロアー        |
| オイル漏れ | ○  | サブライポンプ取付しみ | オルタネーター  | ◎  |         |        |    | 腐食穴あき(シート、ガタあり。)  |
| 水混入   | ◎  |             | P/W(運転席) | ◎  |         |        |    |                   |
| 水漏れ   | ◎  |             | P/W(助手席) | ◎  |         |        |    |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |             | 坂道発進装置   | /  |         | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン              |
| 排気    | ◎  |             | 異常ランプ    | ◎  |         | ウィンカー  | ◎  |                   |
| マフラー  | ◎  |             | オーディオ    | ○  | アンテナ曲がり | ワイパー   | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |             | バックカメラ   | /  |         | ミラー    | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |             | 電格ミラー    | ◎  |         |        |    |                   |
| ミッション |    |             | ETC      | ◎  | 標準      | 走行関係   |    |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態          | タコグラフ    | /  |         | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ギア鳴き  | ◎  |             | 上物仕様     |    |         | リーフサス  | ◎  |                   |
| ギア抜け  | ◎  |             | 点検項目     | 結果 | 状態      | エアサス   | /  |                   |
| クラッチ  | ◎  |             | 床材質      | /  | 木材      | パワステ   | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |             |          |    |         | ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| オイル漏れ | ○  | PTOシール付近しみ  |          |    |         | 燃料タンク  | ◎  | スチール100L          |
| リターダ  | /  |             |          |    |         |        |    |                   |
| デフ    |    |             |          |    |         | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |             |          |    |         | 異音     | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |             |          |    |         | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| デフロック | /  |             |          |    |         |        |    |                   |

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。左右ドア灰皿蓋外れ。フロアー腐食穴あき。<br>キャブ右サイドパネル凹み。キャブブルーフ凹み。フロントグリル割れ。左右ドア下側サビ。<br>エンジンキー1本（スベア無し）、キーレスリモコン1ヶ。 |
| 記録簿  | 有（H26/9～R7/6）                                                                                               |

| タイヤ残量 |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |   |   |             |             |             |             |
|       | 9  |   | 9 |             | 215/70R17.5 |             | 215/70R17.5 |
|       | —  |   | — |             | —           |             | —           |
| 9     | 8  | 9 | 9 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| —     | —  | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |    |   |   | スベア         |             |             |             |
|       | 10 |   | — |             | 215/70R17.5 |             | —           |

| 上物仕様                                                       |      |                        |       |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| 上物名                                                        | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式    |
| 平ボディ                                                       | バブコ  | 「2G6H 201R 0513」       | 平成26年 |
| 【備考】作業灯2ケ。アオリ曲がり。アオリ内側板割れ。前立て曲がり。左右サイドバンパー曲がり。リヤアオリ左端亀裂あり。 |      |                        |       |
| クレーン／クレーン                                                  | タダノ  | TM-ZE294HR<br>「LA1632」 | 平成26年 |
| 【備考】2.93t。4段ブーム。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。                    |      |                        |       |
|                                                            |      |                        |       |
| 【備考】                                                       |      |                        |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|