

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-561398
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
429,672km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキュム	長: 4,520 mm 幅: 2,060 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																														
オイル混入	◎		スターター	◎			○	座面裏取付割れ																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																														
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	ミラー	○	キャップ																														
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	/																																					
パワステ	◎																																					
ハンドル	○	擦れ																																				
燃料タンク	◎	スチール 100L																																				
マフラー	◎		オーディオ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>○</td> <td>R→N変則ショックあり</td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	○	R→N変則ショックあり	オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 縞板張り。</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 縞板張り。
ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	/																																					
異音	○	R→N変則ショックあり																																				
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	アルミ 縞板張り。																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																						
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	/																																					





特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴。インパネポケット欠品。左テールレンズ割れ。右ドアパネル内側割れ。フロントガラスワイパー傷有。

記録簿 有 (H30.12`R3.2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-			-	-		
7	7	9	8	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		8	-	スペア		205/70R17.5	-
素材: スチール				備考: スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H181324	平成30年3月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド45mm。ラッシングレール2段。可動式中間扉。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。左スライド式サイド扉。左サイド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。左右側面後方看板入れ付。			
冷凍機/直結	東プレ	XV24L0DRAA-U	平成30年3月
【備考】-30℃設定。(1hで F +22.5℃ R +22.5℃ → F -12℃ R -9℃) 確認。2エバ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----