

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成15年9月	KK-FK71HJ	クレーン付平	FK71HJ-765690
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,778km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,530 mm 幅: 2,130 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材、鉄板 腐食有。	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ傷。左ドアバイザー欠品。*R1/9/12、190454Km時、クラッチオーバーホール済。
記録簿 有 (H17/5~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	7	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床鉄板張り。煽り左右ローブ穴5対。右前裏床板腐食割れ、横ネタ腐食割れ有。			
クレーン/クレーン	タダノ	411-023-10110 「FP5278」	平成15年9月
【備考】6段ブーム。2.9t。フックイン。ラジコン付。前後アウトリガー。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			