

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年2月	TKG-FEB90	平ボディ	FEB90-531576	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
94,992km	150PS/110KW	M/T 5速	エアー	長：4,350 mm 高：380 mm	幅：2,080 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項
キャブ内汚れ傷。＊H28、12月、22,124Km時、ディーラーにてエンジン交換済。R3、2月、87,797Km時、ディーラーにてリビルト トランスミッション交換済。
記録簿 有（H28/12～R3/3）

タイヤ残量			
単位：mm			
4	6		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
215/70R17.5		215/70R17.5	
—		—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	HE5B 「0513」	平成27年
【備考】左右セイコーラックアーム折れ。作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ