

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7098075
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
299,431km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,560 mm 幅: 2,080 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミシステムフロア。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。センターコンソールBOXフタ割れ。  
記録簿 無○





タイヤ残量			
単位: mm			
9	8		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア	12	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	

素材: アルミ    備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F163826	平成28年8月
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。リヤ、サイド保冷カーテン。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV35LSD-T	平成28年10月
【備考】 F, R-30℃設定 ( 1hで F, +30℃ → -1℃ R, +31℃ → +4℃ 確認 )。2エバ。リヤエバ下側高さ1740mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----