

管理番号：0637055

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、ガラス点傷多数有り
※R6/11走行距離:22,022km時クラッチOH(記録簿有)





記録簿 有 (R5/5~R6/11)

タイヤ残量

単位: mm

	5	4	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スピア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------