

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-525233
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
672,328km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	エキパイ腐食	オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。フォグランプ左右色違い。蛍光灯不灯。ステップスカート左右割れ。  
エンジンキー2本、ボデーキー2本（固着使用不可）。  
**記録簿** 無し

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5
6	6	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5
スペア	8			スペア	245/70R19.5		
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	779A0389	平成29年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（1ケ取付割れ）。ウイングスイッチ前後2対。フェリーフック前後2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ