

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年12月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7000660
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
601,223km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	フロントケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後:右割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/	点検不可 モニターのみ	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎		記録簿 有 (H30/12~R3/6)					
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキ-2本、ドアキ-1本、燃料キ-2本、尿素キ-2本、リヤフェンダー左割れ  
記録簿 有 (H30/12~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			295/80R22.5	295/80R22.5		
-	-			-	-		
6	6	7	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	9	スペア		-	295/80R22.5
素材: スチール				備考: F左、R左右4本、再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP: 1300C 「11423231 25」	平成28年
【備考】キャパシティ13000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ