

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                   | キャビン   |    |                  |
|-------|----|----|----------|----|-------------------|--------|----|------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態                | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                   | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                   | ヘッドライト | ○  | ハロゲン<br>左レンズ曇り   |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                   | ウィンカー  | ◎  |                  |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                   | ワイパー   | ◎  |                  |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                   | ミラー    | ○  | 割れ<br>左右カバー      |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | △  | 解除しない<br>初期セット不可。 |        |    |                  |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                   |        |    |                  |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  | ラジオ               |        |    |                  |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ／  |                   |        |    |                  |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                   |        |    |                  |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準                |        |    |                  |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |                   |        |    |                  |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |                   | 走行関係   |    |                  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態                | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 鉄板                | リーフサス  | ◎  |                  |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |                   | エアサス   | ／  |                  |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |                   | バウステ   | ◎  |                  |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                   | ハンドル   | ○  | 擦れ               |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>75ℓ      |
| リターダ  | ／  |    |          |    |                   |        |    |                  |
|       |    |    |          |    |                   | デフ     |    |                  |
|       |    |    |          |    |                   | 点検項目   | 結果 | 状態               |
|       |    |    |          |    |                   | 異音     | ◎  |                  |
|       |    |    |          |    |                   | オイル漏れ  | ◎  |                  |
|       |    |    |          |    |                   | デフロック  | ／  |                  |

特記事項 ※H30/2/13 193,795kmディーラーにてリビルトエンジン交換済、記録簿有り。  
キャブ内汚れ・キズ。キャブルーフへこみ・錆。PTOシフトレバークリップ部割れ。左ストップレンズひび。エンジンキー2本。  
記録簿 有 (H21/8～H23/8、H25/8、H27/8、H29/8～R1/8、R3/5、R3/8)

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|