

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年3月	ADG-FRR90L3	ドライバン	FRR90L3-7001043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
321,301km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,200 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,130 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	操作不良 AM、FM切り替え不良
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 100L 100L リヤ燃料タンクコック 付近にじみあり。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 運転席ドア灰皿蓋欠品。 フロントパネル左ロック折れ。 エアークリーナ蓋ロック1ヶ欠品。
記録簿 無()

タイヤ残量				
単位: mm				
3	3			
0	0			
5	5	4	5	
0	0	0	0	
スベア	9	0		

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
	-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
-	-	-	-	
スベア		225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T51002D-3ERA2」	平成19年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ(1ヶ欠品)。内張り3方下部鉄板張り。左スライド式サイド扉。リヤ観音扉腐食あり。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002D-3ERA2	平成19年
【備考】 最大荷重1000Kg。2枚折り格納式。庫内用PGリモコン欠品。PG油圧シリンダー左右滲みあり。 PG寸法: 全長1555mm 全幅2190mm (有効長1440mm 有効幅2115mm)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ