

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成26年6月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-12677	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
481,838km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長:9,600 mm 高:2,620 mm	幅:2,380 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	A-コップ レッサー・オイルしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト 。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。リヤ左トルクロッドブッシュがた有。＊キャブ・ボデー看板跡有。
エンジンキー3本、ボデーキー3本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	1	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	1	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	0	—			245/70R19.5		—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D8790」	平成26年
【備考】エアーローラー4列。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。 前方スタンション穴2ヶ、スタンション2本。前立てJフック4ヶ。リヤステップ曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----